



不具合内容

キズ・ヘコミ・補修箇所

電装系不具合

右ドアにキズ、ヘコミ、褪せあります。

特にありません。

右Rフェンダーにキズ、ヘコミあります。

左Fフェンダーにキズ褪せあります。

その他

オススメポイント

トランクに塗装の剥がれあります。

セリカでは珍しいサンルーフ付き車両！

内装にキズ、ヘコミ、破れあります。

カスタムパーツ多数！

フロントバンパーカットされています。

エンジン始動にはスイッチを使用しており

エンジン一部パーツに加工穴あります。

GTカーを連想させてくれます！

ジャッキアップポイントに潰れあります。

下廻りにサビあります。

チェック

社長

2100002