

不具合内容

キズ・ヘコミ・補修箇所	電装系不具合
運転席側パワーウィンドウパネルに割れあります。	バッテリー要交換。
左右シートにスレ、破れ、シミ汚れあります。	アベックス AVCR不良。
ヘッドライトに加工跡、割れあります。	スーパーキャット レーダー探知機不良。
フロントバンパーにスレ、キズ、取付部の外れあります。	オーディオ不良。
ドアミラーにキズ、塗装の剥がれあります。	タコメーター不良。
ルーフにサビ、塗装の浮きあります。	AC不良
左ドアにキズあります。	
サイドステップにワレ、キズ、スレあります。	
リアバンパーにワレ、キズ、取付部の外れあります。	
右リアフェンダー付近に色アセ、キズあります。	

その他

オススメポイント

リアスポイラーに色褪せあります。	
リアフェンダーに色褪せあります。	
ボンネットにキズ、色褪せあります。	
フードトップモールにキズ、色褪せあります。	
左ドア開閉不良です。	
エンジンかぶり気味です。	
コアサポート、Fサポート交換されています。	
下廻りサビ、腐食あります。	
右Fインパネ、サイドメンバー钣金跡あります。	
F足回り曲がりあります。	

チェック

社長