



業者様専用車輛報告書

(状態説明書)

No.
5321

メーカー HONDA	車名 シビック	型式 ABA-FD2	形状・ドア数 4D
初度登録年月 H20 / 4 月	排気量 2000 cc	グレード タイプR	2WD



評価点
3.5

内装
補助評価 **B**

車検	× 年 × 月	シフト F6
走行 157,510 km		
外色	元色 色替 白 →	カラーNo. NH0X
燃料	ガソリン	内装色 黒/赤
リサイクル預託金 11,530 円	乗員定数 4 人	新車整備手帳 (保証書付) 有

※書類と一緒に保管して下さい

純正部品	S R カワ	純AW TV	P S ナビ	P W エアB
◎カスタム内容 ETC カロツェリア ストラダ ナビ フルセグ バックカメラ				



A	U	B	P	W	S	C	G	X	XX
キ	凹	傷	要	補	サ	腐	飛	要	交
ズ		凹	塗	修	ビ	食	石	交	換
			装	後			傷	換	

✓トラスト企画 検査員報告	
ヘッドライトくもり	
Dシートスレ、キレ、汚れ	
ハンドルスレ	
下廻り薄サビ	
ジャッキアップポイント曲がり	
外装色あせ	
フロントガラスヒビ	
走行時異音(ハブベアリング?)	
クラッチペダルきしみ音	
エンジン型式	K20A
エンジン区分	NA
型式指定	0
類別区分	0

不具合内容

キズ・ヘコミ・補修箇所	電装系不具合
ボンネット、ルーフ、トランクの色褪せあります。	
フロントバンパーに擦り傷あります。	
運転席側のドアが再塗装されています。	
フロントガラスに飛び石によるヒビ割れあります。	
ヘッドライトのくもりあります。	
ジャッキアップポイントが少し曲がっています。	
下廻りに薄サビあります。	

その他

オススメポイント

走行時、ゴロゴロ音が出ていました。	改造されていないノーマル車になります。
恐らくハブベアリング回りかと思われます。	ベース車にいかがでしょうか？
クラッチペダルを踏むときしみ音がします。	

チェック

社長