




(狀態說明書)

No. 4866	メーカー NISSAN		車 名 180SX		型 式 E-RPS13		評価点 R	
	初度登録年月 9 / 2 月	排気量 2000 cc	形状・ドア数 3D	グレード 2WD ・ 4WD		内装 補助評価 D		

車検		年	月	シフト
走行		999,999	Km マイル	*
外 色	元色 シルバー → パープル	色替	カラーNo.	冷房
燃 料	ガソリン・軽油・()	内装色	新車整備手帳 (保証書付)	有・無
リサイクル 預託金		10,160 円	乗員定数	4 人
				※書類と一緒に保管して下さい

純正品	S R	純AW	P S	P W
	カワ	T V	ナビ	エアB
◎カスタム内容				
7点式ローラー			社外 フロントパイプ	
aktech フックアダプタキット			社外 デュアルマフラー	
強化エンジン ミッションマウント			トラストナロアック	
5Hバブクリオインナードラム			Defi ブースト ² 計	
トラスト インタークーラー			オートゲージ 水温・油温・油圧	
社外アルミラジエター			TEIN 車高調	
機械式 LSD			・Cピラーバー	
HKS GT-RS タービン				
車名バフド タービンアウトレット				
BRIDE マシバケットシート				
WORK ワインチ アルミホイール				
メタルヘッドガスケット				
社外エキマニ				
エンジンオイルダンパー				
前後クワバー				
HPI エアクリナー				



欠
スペア

✓トラスト企画 検査員報告
 F1修復中
 オーディオ・ウ、ダッシュ板フッソール塗り 1部トリム欠
 外ハント「ルバ」E/Eルームペイント A/Cコンプレッサー欠
 シートコゲ欠、外装のみ色替、各塗装波・ムラ。
 ルーム内汚し、オズ" 下廻リキズ凹サビ、E/E軸オイル漏れ。
 左ハイルベネ曲がりカドエ? オズ凹(大) 1部××歪み
 荷室キズ凹 フロントバンパーレンズヒビ割れ、オイルキズ"
 右ステッパフック欠、タコメーター不良、リトラ不良
 メーター改ざん車 バッテリートランク移設。
 平成30年1月11日 131,800km 車検証記載有り。
 白煙有 (クーリング不良)
 ※AT→MT載換
 NA→TBエンジン載換

不具合内容	
キズ・ヘコミ・補修箇所	電装系不具合
キズ、ヘコミが多数あります。	ヘッドライトが点きません。
色替え車で、ドア内側は塗装されていません。	リトラが上がりません。
塗装のムラがあります。	

その他	オススメポイント
内装 パーツ欠品があります	即ドリ車です。
エアコンレス仕様です。	サーキット走行 練習用にオススメです。
タービンブローしており、白煙多いです。	タービンは要交換になります。
車高調 オイルもれ有です。	

チェック	
社長	