


(状態説明書)

No. 4551	メーカー NISSAN	車名 スカイライン	型式 E-ECR33		評価点 RA
	初度登録年月 8/9月	排気量 2500 cc	形状・ドア数 2D	グレード GTS 25T タイヤ M 215/72	
					内装 補助評価 C

車検	X年X月	シフト	F5
走行	85,238 (km) マイル	冷房	AC
外色	元色 白 → 色替	カラーNo.	QMI
燃料	ガソリン・軽油・()	内装色	K
リサイクル 預託金	12,150 円	乗員定数	4 人
		新車整備手帳 (保証書付)	有・無
※書類と一緒に保管して下さい			

純正部品	S R	純AW	P S	R W
	カワ	T V	ナビ	エアB
◎カスタム内容 ニスモ風フロントバンパー HKS パワコントローラー 社外 サイドステップ ホットジョイント/水温/油温 社外 リアバンパー HKS パワ700- D-MAX ワイドフェンダー トヨタ イター-クラー、レジター 社外 リアフェンダー 7-ク TTR 18インチ BCNR33 スピンドル-ター 社外 LSD 2way? BCNR33 リアウイング 社外 ボンネット プリッド セミバットシート 社外 ミルバットシート 前集目 フードライト RAZO シフトノブ、アンテナアンテナ 社外 スピーカー-ンリア EE ヘッドライト RAZO タボクイ-				



√トラスト企画 検査員報告	
ドアミ-格納、調整不良 IMキャスター調整不良 ボンネットピ-固着気味 左リアバンパー歪み リアパネル下部曲がり シート破れ、汚れ 内装汚れ 左右ドアの4リボネ大 ショックアブソポイント 4ピ、汚れ 下廻りヤビ 外装パールワレ多数 ボンネット 色アセ	

エンジン型式	RB25 DET
エンジン区分	NA / 変()ボ
型式指定	01396
類別区分	0122

A	U	B	P	W	S	C	G	X	XX
キズ	凹	傷凹	要塗装	補修跡	サビ	腐食	飛石傷	要交換	交換

不具合内容

キズ・ヘコミ・補修箇所

電装系不具合

外装パーツ割れ多数あります。

ドアミラー格納、調整不良です。

リアフェンダーパテ割れあります。

ハイキャスランプ点灯しています。

左リアインパネ歪みあります。

Rパネル下部に曲がりあります。

R修復歴あります。

フロントバンパー両端外れています。

グリル部外れています。

ボンネットピンの動き固着気味です。

その他

オススメポイント

シートに破れ、へたり、シミ汚れあります。

純正5速、ターボです！

エアコンパネルはグローブボックスに移設しています。

社外LSD装着されています！

ハンドルに擦れ、色褪せあります。

ドリフト用にいかがでしょうか？

内装に汚れあります。

左右のドアのチリ大きくずれています。

下廻りサビあります。

ジャッキアップポイントにサビ、潰れあります。

チェック

社長

4551