


(状態説明書)

No. 5004	メーカー NISSAN	車名 スカイライン	型式 GF-ER34		評価点 3	
	初度登録年月 12/3月	排気量 2500 cc	形状・ドア数 2D	グレード 25GT 4-ポ	2WD 4WD	内装補助評価 C

車検	X年 X月	シフト	5F
走行	208,599 (Km) マイル	冷房	AAC
外色	元色 白 → 色替	カラーNo.	QMI
燃料	ガソリン・軽油・()	内装色	G
リサイクル預託金	12,560 円	乗員定数	5 人
		新車整備手帳 (保証書付)	有・無
※書類と一緒に保管して下さい			

純正品	S R	純AW	P S	P W
	カワ	T V	ナビ	エアB
◎カスタム内容				
C-WEST トヨタバンパー				
社外 アルミアール ナット				
純正OP アルミアールバンパー				
社外 イボリゲヘッドライト				
社外 FRP ホンネット				
トリックエアキラー-T, 193x-9-, 7-ポター				
オートゲージ ボース, 油温, 電圧計				
社外 277-				
RAZO アルミリアゲルカバー				
HKS パワコントローラー				
トヨタ純正 ETC				
CST 車高調				
7-7 277-SZT 181x4				



√トラスト企画 検査員報告	
ドアミラー格納, 調整不良	
サイドインカー不灯	
トヨタ4エンプランプ点灯	
トリックタコメーター不良	
オートゲージ 電圧, 油温不良	
1177スリ黒腐	
277-下がり, サビ	
シート汚れ, 197, 177ラインゲカバー702	
ホンネット 不良	
触媒架付近から排気漏れ	
下廻りサビ	
ヘッドライト不灯有	
内装サビ, 汚れ	
Fメンバー70ミ	
F右側バンパーカット跡	
エンジン型式	RB25DET
エンジン区分	NA / タコポ
型式指定	09057
類別区分	0161

A	U	B	P	W	S	C	G	X	XX
キズ	凹	傷凹	要塗装	補修跡	サビ	腐食	飛石傷	要交換	交換

不具合内容

キズ・ヘコミ・補修箇所	電装系不具合
フロントバンパーに割れキズあります。	ドアミラー格納、調整不良です。
サイドステップにキズ、欠けあります。	サイドウインカー不灯です。
ルーフに塗装に剥がれあります。	ヘッドライト不灯箇所あります。
リアバンパーにキズあります。	メーターチェックランプ点灯しています。
右リアフェンダーにキズあります。	ブリッツ タコメーター不良です。
	オートゲージ 電圧、油温不良です。

その他

オススメポイント

フロントガラスに割れあります。	希少2ドアクーペ！
パワステ異音あります。	純正5速ミッション！
ボンピンの動き不調です。	人気ワーク マイスターホイール！
シートに擦れ、汚れ、破れあります。	追加メーター、車高調等カスタムパーツ付いています！
マフラー下がり、サビあります。	ベース車両に、いかがでしょうか？
触媒付近から排気漏れあります。	
下廻りサビあります。	
内装に切れ、汚れあります。	
Fメンバーにヘコミあります。	
F右インパネにカット跡あります。	

チェック

社長

5004