



業者様専用車輛報告書

(状態説明書)


No.
5097

メーカー NISSAN	車名 スカイライン	型式 GF-ER34	形状・ドア数 2D
初度登録年月 11 / 8 月	排気量 2500 cc	グレード 25GT-t	2WD

評価点 R
内装 補助評価 B

車検 X 年 X 月	シフト F5
走行 233,321 km	
外色 元色 赤 → 色替 → カラーNo. AR2	冷房 有 AAC
燃料 ガソリン 内装色 G	新車整備手帳 (保証書付) 無
リサイクル預託金 12,660 円	乗員定数 5 人

純正部品	S R カワ	純AW TV	P S ナビ	P W エアB
<p>◎カスタム内容 ブリッツ ターボタイマー 社外 ステアリング ニスモ スポーツマフラー ニスモ S-tune サスペンションセット RAZO シフトノブ MT載せ替え R32プッシュ式ミッション MT用 純正コンピューター 純正オプション アルティアフロントバンパー 純正オプション アルティアサイドステップ 純正オプション アルティアリアバンパー 純正オプション サンルーフ</p>				



T
スペア

<p>✓トラスター企画 検査員報告 各キズ ヘッドライト黄ばみ MT載せ替え車両 リア修復歴有り フロントガラス ヒビ有り シート汚れ、コゲ有り</p>	
エンジン型式	RB25DET
エンジン区分	ターボ
型式指定	09057
類別区分	0173

A	U	B	P	W	S	C	G	X	XX
キ	凹	傷	要塗装	補修後	サ	腐	飛石傷	要交換	交
ズ		凹			ビ	食			換

不具合内容

キズ・ヘコミ・補修箇所

電装系不具合

フロントバンパー擦り傷、塗装ワレ有ります。

マフラー VSS作動不良です。

ボンネット傷有ります。

助手席側パワーウィンドウ不具合有ります。

運転席側ドア傷有ります。

リアバンパー傷有ります。

助手席側リアフェンダー塗装補修跡有ります。

運転席側リアフェンダー傷有ります。

運転席側サイドステップ傷有ります。

助手席側ドアヘコミ有ります。

その他

オススメポイント

ヘッドライト黄ばみ有ります。

平成11年式R34スカイライン！人気の2ドア！

コンソールべた付き有ります。

人気色！アクティヴレッド！AR2外装綺麗！

内装程度良好！破れ、へたりほぼ無し！

R32純正5MTミッション載せ替え済み。

エンジン、ミッション状態良好！異音等無し！

ニスモ s-tuneサスペンションキット装備！

下廻りストラット部錆、殆どなし！

高騰しているER34 2ドアマニュアルターボ！

この機会に是非！！

チェック

社長

5097