

業者様専用車輛報告書

(状態説明書)


No. 5149	メーカー FERRARI	車名 フェラーリF355	型式 E-F355B	形状・ドア数 2D	評価点 3
	初度登録年月 7 / 12 月	排気量 3500 cc	グレード F355 ベルリネッタ	2WD	
					内装 補助評価 B

車検	X 年 X 月	シフト F6
走行	98,570 km	
外色	元色 色替 赤 →	カラーNo. 300
燃料	ガソリン	内装色 ベージュ
リサイクル預託金	14,420 円	乗員定数 2 人
		新車整備手帳 (保証書付) 無

※書類と一緒に保管して下さい

純正 部品	S R	純AW	P S	P W
	カワ	T V	ナビ	エアB

◎カスタム内容
MOMO ステアリング
社外 シフトノブ(フェラーリロゴ入り)
カロツェリア HDDナビ
社外サスペンション



✓トラスト企画 検査員報告

各キズ
左フロント加修有り
バッテリー警告灯点灯
車高調整機能不良(サスペンション交換の為)
内装汚れ、シート擦れ
左ドア交換
H24.5 ウォーターポンプ交換、タイミングベルト交換
H24.8 レリーズベアリング交換
H25.1 ラジエーター右交換
H25.7 ラジエーター左交換
H30.6 ACコンプレッサー交換
R1.6 左右エアマス交換(BOSCH)
R1.11 オルタネーター交換、
左バンクイグニッションコイル交換

エンジン型式	F129
エンジン区分	NA
型式指定	0
類別区分	0

A	U	B	P	W	S	C	G	X	XX
キズ	凹	傷凹	要塗装	補修後	サビ	腐食	飛石傷	要交換	交換

不具合内容	
キズ・ヘコミ・補修箇所	電装系不具合
フロントバンパー、飛び石キズ、下部擦りキズ有ります。	特にありません。
ボンネット、飛び石キズ、エンブレム付近塗装ウキ有ります。	
運転席ミラー飛び石キズ有ります。	
運転席側サイドステップキズ有ります。	
左右Cピラー付け根付近、塗装補修跡有ります。	
リアバンパー、ワレ、キズ有ります。	
エンジンフード後端付近、キズ有ります。	
助手席ドア、キズ有ります。	
助手席側サイドステップキズ有ります。	

その他	オススメポイント
室内、カーペット、ドア内張に汚れ、擦れ有ります。	大人気！平成7年式フェラーリF355ベルリネッタ！
センターコンソール付近、タバコ焦げ有ります。	人気の6MT車！クラッチ残量OK！エンジン好調！
灰皿ヨゴレ有ります。	人気色ロッソコルサ！つや有り！退色ほぼ無し！
メーターフード、取り付け不良です。	ベージュ内装、MOMOステアリング、カーボンシフトノブ装備！
フロントガラス飛び石キズ有ります。	社外サスペンションキット装備！適度にローダウン！
エンジンルーム内遮熱板に錆有ります。	電装品不具合無し、エアコンしっかり効きます！
スペアキー一本有ります。	純正工具BOX付属！中身欠品無し！
	メンテナンス簿多数！タイベル、レリーズベアリング等！
	大人気のネオヒストリックフェラーリF355!!
	トラスト企画特別価格で販売！この機会に！！

チェック	
社長	