



トラスト企画

— Trust Kikaku —

業者様専用車両報告書

(状態説明書)


No. 5285	メーカー TOYOTA	車名 ソアラ	型式 E-MZ20	形状・ドア数 2D	評価点 3
	初度登録年月 1 / 6 月	排気量 3000 cc	グレード 3.0GT エアロキャビン	2WD	
内装補助評価					B

車検	× 年 × 月	シフト	AT	
走行 127,107 km				
外色	元色 色替 白 →	カラーNo. 24H	冷房	AAC
燃料	ガソリン		内装色 グレー	
リサイクル預託金 10,190 円	乗員定数 2 人	新車整備手帳 (保証書付)	有	

※書類と一緒に保管して下さい

純正品	S R	純AW	P S	P W
	カワ	T V	ナビ	エアB

◎カスタム内容
フルノーマル
エアロキャビン
電話付き



✓トラスト企画 検査員報告

内装に擦れ、色褪せあります。
電話固定のテープ剥がれています。
エアロキャビンの開閉は
故障する可能性がありますので未確認になります。
マフラーから白煙出ています。
オイル下がり原因と思われます。
トランク開閉不良です。

点検記録簿
16年6月、18年8月、22年8月、24年1月
26年12月、28年12月分が付属します。
保証書付属します。
ドアミラーの調整、格納共に不良です。
下廻りにサビあります。
ジャッキアップポイントに潰れあります。
現車確認は必ずお願い致します。

エンジン型式	7M-GTEU
エンジン区分	ターボ
型式指定	05390
類別区分	0037

A	U	B	P	W	S	C	G	X	XX
キ	凹	傷	要塗装	補修後	サ	腐	飛石傷	要交換	交換
ズ		凹			ビ	食			

不具合内容

キズ・ヘコミ・補修箇所

電装系不具合

ドアミラー塗装の剥がれがあります。

ドアミラー調整、格納不良。

ルーフにシミ汚れがあります。

エアロキャビン未確認。

Rフェンダーに小さなサビがあります。

フロントバンパーに擦れ跡があります。

その他

オススメポイント

希少エアロキャビン！

フルノーマル！

チェック

社長

5285