

(状態説明書)

No.  
**5419**

メーカー <b>NISSAN</b>	車名 <b>シルビア</b>	型式 <b>GF-S15改</b>	形状・ドア数 <b>OP</b>
初度登録年月 <b>13 / 2</b> 月	排気量 <b>2000</b> cc	グレード <b>ヴァリエッタ</b>	<b>2WD</b>


評価点 <b>R</b>	
内装 補助評価	<b>C</b>

車検	× 年 × 月	シフト <b>F5</b>
走行 <b>152,031</b> km		
外色	元色 色替 <b>白 → ピンク</b>	カラーNo. <b>326</b>
燃料	<b>ガソリン</b>	内装色 <b>ブラック</b>
リサイクル預託金 <b>11,700</b> 円	乗員定数 <b>4</b> 人	新車整備手帳 (保証書付) <b>無</b>

※書類と一緒に保管して下さい

純正品	S R	純AW	P S	P W
	カワ	T V	ナビ	エアB

◎カスタム内容  
 ピンク オールペン  
 社外 エアロ  
 社外 ステアリング  
 カロツェリア オーディオ  
 スーパーメイド デュアルマフラー  
 社外 車高調  
 社外 19インチ アルミホイール  
 78ワークス LEDテール



A	U	B	P	W	S	C	G	X	XX
キ	凹	傷	要	補	サ	腐	飛	要	交
ズ		凹	塗	修	ビ	食	石	交	換
			装	後			傷	換	

✔トラスト企画 検査員報告  
 内装にキズ、汚れあります。  
 ルーフ歪みがあり開閉不良です。  
 ジャッキアップポイントに潰れあります。  
 下廻りにサビあります。  
 エアバック警告灯点灯しています。  
 センターコンソールの蓋破損しています。  
 点検記録簿  
 H30年3月分が付属します。

エンジン型式	SR20DE
エンジン区分	NA
型式指定	-
類別区分	-

不具合内容

キズ・ヘコミ・補修箇所

電装系不具合

フロントバンパーにキズ、擦れあります。

ルーフに歪みがあり開閉不良です。

右ドアにスリキズあります。

エアバック警告灯点灯しています。

サイドステップにキズ、欠けあります。

テールに球切れあります。

内装にキズ、汚れあります。

その他

オススメポイント

左右フロントフェンダーに歪みあります。

純正5速！

カスタムパーツ多数です！

チェック

社長